

Calculul

costului serviciilor de expertizare tehnică a construcției de sănătate, asistență socială cu nr. cadastrale 7801121.275.05 din complexul IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA "A. PRISACARI" de pe str. N. Testemițeanu, 68, mun. Soroca, în scopul efectuării reparației capitale/reconstrucției acoperișului

Calculul este întocmit în baza "Catalogului de preturi la lucrările de antimăsurări, cercetări și proiectare pentru reparații capitale a clădirilor și construcțiilor", adoptat pe teritoriul RM prin ordinul Departamentului Arhitecturii și Construcțiilor nr.4 din 03.02.1993.

1. Volumul spre examinare: 1890,0 m³; Suprafața la sol – 629,5 m²; Înălțimea – P|(H=3,3m);
2. Categoria complexității clădirii – I (pct.1.23).
3. Categoria complexității lucrărilor de expertiza - 2 (pct.3.3).
4. Coeficienți ai condițiilor de lucru:

$k_2 = 1,25$ - coeficient care ține cont de referință a construcției la blocuri sociale (pct.1.6).

$k_3 = 3,5$ - coeficient ce ia în considerație volumul examinat (pct.1.14)

$$k_{tot} = 1,25 * 3,5 = 4,375 \text{ (pct.1.15).}$$

5. Prețul examinării a 100 m³ din volumul construit a clădirii 28,37 rub. (pct.3.1).
6. Costul lucrărilor de expertiza:

$$C_I = 18,9 * 4,375 * 28,37 = 2345,84 \text{ rub.}$$

Coeficientul reformei bănești – 0,001

7. Costul lucrărilor contractuale cu coeficientul de actualizare a valorii la prețuri curente – 14100, stabilit prin: scrisoarea normativă comună nr.3261-01-07 din 21.12.2007 a Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului și nr.11-09/5963 din 26.12.2007 a Ministerului Finanțelor.

$$C_1 = 0,001 * 2345,84 * 14100 = 33\ 076 \text{ lei. (treizeci și trei mii șaptezeci și șase) lei.}$$

(neplătitor TVA)

Administrator :

Coordonat: